



Manómetros glicerina oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-1 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-10 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-100 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-12 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-18 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-20 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-22 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-24 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-26 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-28 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-35 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-4 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-50 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-7 Oz

Manometro Diafragma 63440 Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-70 Oz

Manometro Posterior Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0- 14 Kg

Manometro Posterior Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-1 Kg

Manometro Posterior Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-11 Kg

Manometro Posterior Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-2 Kg

Manometro Posterior Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-21Kg

Manometro Posterior Conexión 1/4" C/2 1/2" Rango 0-28 Kg



Manómetros glicerina oz

Manometro Posterior Conexión 1/4" C/21/2" Rango 0-4 Kg

Manometro Posterior Conexión 1/4" C/21/2" Rango 0-42 Kg

Manometro Posterior Conexión 1/4" C/21/2" Rango 0-7 Kg

Manometro Posterior Conexión 1/4" C/21/2" Rango 0-78 G

Medidor Alta Presion Modelo G25 175 Psi Roots Meter

Medidor De Flujo Marca Rcm Modelo 1-1/2-71-Vul-500Nm³/H-Al Oxigeno

Medidor De Flujo Marca Rcm Modelo 1-1/2-71-Vur-250Nm³/H G.N.

Medidor De Gas Dresser G-25

Medidor De Gas O Bigas 11M Ssm B3 Dresser G-25